

DESINFECTION DES POSTES RADIO

Réf. : Note 17720 du 26 mars 2020 (DGGN/STSI²/SGAMI)
- Mode opératoire pour la désinfection des terminaux ANTARES

En cas de risque infectieux, il est rappelé à tous les personnels l'importance d'une désinfection appropriée des équipements radio utilisés lors de ce type d'intervention, ainsi que le mode opératoire applicable afin de garantir un nettoyage sûr et sans dommage pour les matériels.



**Cette désinfection s'applique à tous les terminaux et accessoires :
BER, portatifs, micro-paires, batteries et chargeurs de batteries.**

1 PRODUITS UTILISABLES

Les matériaux des terminaux ANTARES ont été sélectionnés de manière à permettre la désinfection des surfaces.



► CHIFFON HUMIDE

Afin de nettoyer les impuretés en essuyant délicatement les traces et les tâches.

Puis utiliser uniquement les produits désinfectants fournis par le SDIS



► PHAGO'SOFT

Spray nettoyant désinfectant, à pulvériser sur un chiffon à usage unique.



► SURFA'SAFE

Mousse détergente désinfectante des surfaces et des dispositifs médicaux, à pulvériser sur un chiffon à usage unique.



► ALCOOL MODIFIE (70 à 80 %)

Uniquement dans le cas où il y aurait une rupture de stock des produits précédents, à pulvériser sur un chiffon à usage unique.

2 PROCEDURE DE DESINFECTION

- Nettoyer le terminal et ses accessoires avec un chiffon humide et en essuyant délicatement les tâches ;
- Utiliser uniquement l'un de produits désinfectants fournis par le SDIS (PHAGO'SOFT ou SURFA'SAFE) ;
- Verser ou pulvériser le désinfectant sur un chiffon à usage unique et essuyer délicatement toutes les surfaces du terminal.



ATTENTION

- Ne jamais verser ou vaporiser le désinfectant directement sur le terminal ;
- Ne jamais plonger le terminal dans un désinfectant liquide ;
- Ne pas utiliser de désinfectants contenant des graisses (glycérine) car elles peuvent affecter les performances du terminal ;
- Ne pas utiliser d'équipement de stérilisation générateur de vapeur ou de chaleur pour nettoyer les terminaux ;
- Ne pas toucher aux prises des contacteurs.

