

ATTENTION SECURITE !!!



**RISQUES d'accidents graves
et de blessures ...**

LES FAITS

Appel pour Prompts Secours le samedi 30 Juillet 2016 à 1H45 à Chaspinhac. Le VSAV X se présente et stationne sur la VP .Au retour de l'équipage, le VSAV est 100 M plus bas et immobilisé dans une haie d'une propriété après avoir traversé un portail.

LES CONSEQUENCES

Pas de victime, dégâts : le marche pieds arrière du VSAV et une haie détériorée chez un tiers.

LES REPERES

Formation à la conduite des engins, EDSP.
Rôle du conducteur .

RAPPEL SANTE SECURITE

- 1°) après la mise en service du frein de stationnement, caler l'engin au moyen de de la cale coté conducteur roue arrière sens de la pente.
- 2°) Si forte pente orienter les roues directrices coté obstacles (trottoir, mur...)

