

ATTENTION SECURITE !!!



RISQUES d'accidents graves
et de blessures ...

LES FAITS

Formation COD 1 le 30 Aout 2016, le FPTR X est en transit sur la route de Rosière. A la sortie de la commune, un dévidoir se décroche et tombe sur la voie publique à allure modérée . Une voiture arrivant en sens inverse évite le dévidoir immobilisé sur la route, mais un Poids Lourds le percute violemment...

LES CONSEQUENCES

Pas de victime, dégats très importants sur le moteur et les éléments de direction du PL...

LES REPERES

Formation Cod à l'EDSP, rappels des règles de **vérification** des amarrages des agrès sur les engins PL avant Départ.
Et rôle du conducteur après utilisation des agrès de l'engin.

RAPPEL SANTE SECURITE

- 1- Vérifier la mise en place des dévidoirs fourchettes et traverse
- 2- vérifier la mise en place de la goupille de sécurité
- 3-vérifier la mise en place correcte de l'agrafe.

